

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзной
организации сотрудников
ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф. М. Достоевского»
Л.Г. Бацевич
«24» 08 2020г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора
ФГБОУ ВО «ОмГУ им. Ф. М. Достоевского»
Р.В. Кирсанов
«24» 08 2020г.



ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для работников рабочих профессий (маляров) при выполнении окрасочных, штукатурных, отделочных работ

№ 03 ОТ

Настоящая инструкция разработана на основе типовой инструкции ТИ РО-014-2003 с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, а также правил по охране труда в строительстве и предназначена для работников при выполнении окрасочных, штукатурных, отделочных работ.

1. Общие требования охраны труда

1.1. Маляры, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие профессиональные навыки и не имеющие противопоказаний по возрасту или полу для выполняемых работ, перед допуском к самостоятельной работе должны пройти:

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования) для признания годными к выполнению работ;

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда.

1.2. Маляры обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы. При выполнении работ возможно воздействие вредных факторов, в том числе:

расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);

расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,8 м и более;

повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека

вредные вещества в ЛКМ и других рабочих составах, действующие на рабочих через дыхательные пути, пищеварительную систему, кожный покров и слизистые оболочки органов зрения и обоняния;

повышенный уровень шума, вибрации и ультразвука при подготовке поверхности изделий к окрашиванию;

повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

недостаточная освещенность рабочей зоны.

1.3. Для защиты от механических воздействий, воды, щелочи маляры обязаны использовать предоставляемые работодателями бесплатно:

Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1 шт.
Фартук из полимерных материалов с нагрудником	1 шт.
Головной убор	1 шт.
Перчатки с полимерным покрытием	6 пар
Сапоги кожаные с защитным подноском <i>или</i> ботинки кожаные с защитным подноском	1 пара
Перчатки с точечным покрытием	6 пар
Щиток защитный лицевой <i>или</i> Очки защитные	до износа
Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее	до износа
На наружных работах зимой дополнительно:	
Куртка для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий на утепляющей прокладке	1 шт. на 2 года
Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском	1 пара на 1,5 года

1.4. При нахождении на территории стройплощадки маляры должны носить защитные каски.

В зависимости от условий работы маляры обязаны использовать:

при применении вредно действующих красок для защиты кожи рук и глаз - защитные перчатки и очки;

при очистке оштукатуренных поверхностей - респираторы.

1.4. Находясь на территории ОмГУ, в производственных и бытовых помещениях, участках работ и рабочих местах, маляры обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка, принятые в организации.

Допуск посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии на указанные места запрещается.

1.5. Маляры должны знать:

а) производственные вредности, связанные с работой, и характер действия их на организм человека;

б) технологические инструкции по производству работы;

в) инструкцию по обслуживанию оборудования;

г) противопожарную инструкцию;

д) правила пользования средствами защиты (респираторами, очками, и др.);

е) правила личной гигиены;

ж) правила оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях.

1.6. В процессе повседневной деятельности маляры должны:

применять в процессе работы инструменты, средства малой механизации, машины и механизмы по назначению, в соответствии с инструкциями заводоизготовителей;

поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций;

быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

1.7. Маляры обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

2. Требования охраны труда перед началом работ

2.1. Перед началом работы маляры обязаны:

а) получить задание у бригадира или руководителя работ и пройти инструктаж на рабочем месте по специфике выполняемых работ;

б) надеть спецодежду, спецобувь установленного образца.

2.2. После получения задания у бригадира или руководителя работ маляры обязаны:

а) подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и проверить их исправность;

б) проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

в) подобрать технологическую оснастку, инструмент, необходимые при выполнении работы, и проверить их соответствие требованиям безопасности.

2.3. Перед началом штукатурных работ на высоте маляр совместно с мастером должен проверить исправность лесов, ограждений рабочей площадки, приставных лестниц и раздвижных стремянок.

Леса и подмости (площадки) должны иметь перила высотой не менее 1,1 м.

С приставных лестниц разрешены только кратковременные работы по осмотру, замерам, а также неотложные аварийные работы в присутствии страхующего рабочего у нижнего конца лестницы. Другие кратковременные виды работ с приставных лестниц и стремянок разрешается производить в соответствии с ППР или технологической картой. Площадки и лестницы должны отвечать требованиям государственного стандарта.

Работать с электроинструментом с приставных лестниц запрещается.

При работе с приставной лестницы на высоте более 1,8 м необходимо применять страховочную систему, прикрепляемую к конструкции сооружения или к лестнице (при условии закрепления лестницы к строительной или другой конструкции).

Для работ со стремянки или лестницы на высоте менее 1,8 м необходимо соблюдение всех требований Правил охраны труда при работах на высоте. К таким случаям относится проведение работ:

- над машинами и механизмами;
- над жидкостью или сыпучими материалами;
- над острыми и выступающими предметами.

Использовать приставные лестницы, которые не снабжены рабочими площадками, допускается только для перемещения между ярусами здания и для работ, не требующих от работника упора в строительные конструкции.

3.4. При использовании приставной лестницы или стремянок не допускается:
— работать с двух верхних ступенек стремянок, не имеющих перил или упоров;
— находиться на ступеньках приставной лестницы или стремянки более чем одному человеку;
— поднимать и опускать груз по приставной лестнице и оставлять на ней инструмент.

3.5. Не допускается работать на переносных лестницах и стремянках:
— над вращающимися (движущимися) механизмами, работающими машинами, транспортерами;
— с использованием электрического и пневматического инструмента, строительномонтажных пистолетов;

- при натяжении проводов и для поддержания на высоте тяжелых деталей.

3.6. Не допускается установка лестниц на ступенях маршей лестничных клеток. Для выполнения работ в этих условиях следует применять подмости.

При выполнении работ с лестниц и стремянок, установленных на гладкие поверхности и невозможности ее закрепить обязательно должен быть страхующий. Работники, осуществляющие поддержку конструкции, в обязательном порядке должны иметь защитные каски.

3.7. При работе с приставной лестницы в местах с оживленным движением людей для предупреждения ее падения от случайных толчков (независимо от наличия на концах лестницы наконечников) место ее установки следует ограждать или охранять. В случаях, когда невозможно закрепить лестницу при установке ее на гладком полу, у ее основания должен стоять работник в каске и удерживать лестницу в устойчивом положении.

3.8. При перемещении лестницы двумя работниками ее необходимо нести наконечниками назад, предупреждая встречных об опасности. При переноске лестницы одним работником она должна находиться в наклонном положении так, чтобы передний конец ее был приподнят над землей не менее чем на 2 м.

3.9. Лестницы и стремянки перед применением осматриваются ответственным исполнителем работ.

3.10. Для прохода работников, выполняющих работы на крыше здания с уклоном более 20°, а также на крыше с покрытием, не рассчитанным на нагрузки от веса работников, устраивают трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног. Трапы на время работы закрепляются.

3.12. Сообщение между ярусами лесов осуществляется по жестко закрепленным лестницам.

2.4. Маляры не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:

а) неисправностях технологической оснастки, приспособлений, инвентаря, средств защиты, средств подмащивания, механизированного инструмента и механизмов, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;

в) недостаточной освещенности и загроможденности рабочих мест и подходов к ним.

Обнаруженные нарушения требований безопасности должны быть устранены собственными силами, а при невозможности сделать это маляры обязаны сообщить о них руководителю работ.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Для прохода на рабочее место маляры должны использовать оборудованные системы доступа (трапы, стремянки, приставные лестницы).

3.2. Для оборудования рабочего места на высоте необходимо применять инвентарные средства подмащивания (подмости сборно-разборные или передвижные с перемещаемым рабочим местом, столики и др.), оборудованные ограждениями.

Запрещается применять в качестве средств подмащивания случайные предметы (ящики, бочки, ведра и т.п.).

3.3. При производстве работ маляры обязаны выполнять следующие требования:

а) готовить составы с учетом инструкций или технических условий на компоненты. Запрещается применять краски, растворители, разбавители или клеи неизвестного состава;

б) надевать при очистке оштукатуренных поверхностей скребками защитные очки и противопыльный респиратор;

в) не допускается применять растворители на основе бензола, хлорированных углеводородов, метанола.

г) при очистке поверхностей химическим способом (раствором кислоты) пользоваться защитными очками и резиновыми перчатками, а также применять шпатель с длинной ручкой;

д) периодически очищать средства подмащивания от отходов материалов и мусора (краски, шпатлевки и др.).

е) пролитые на пол лакокрасочные материалы немедленно собрать сухими, хорошо впитывающими тряпками или ветошью. Большое количество пролитых материалов следует засыпать сухим песком. Загрязненные тряпки, ветошь, песок убрать в специально отведенное место.

ж) при работе на высоте маляр обязан:

- работать с предохранительным поясом;

- во избежание падения не отклонять корпус тела за габариты лестницы или рабочей площадки;

- не перегружать рабочую площадку (лестницу) нагрузкой выше нормы, рассчитанной для данной площадки (лестницы);

- уложенные на высоте материалы и инструмент устанавливать и закреплять надежно, чтобы исключить их падение;

- маляры, работающие друг над другом не должны располагаться на одной вертикали или находиться в местах возможного падения предметов.

3.4. В местах применения нитрокрасок, лакокрасочных материалов и других составов, образующих взрывопожароопасные пары, запрещается применять открытый огонь и заносить светильники, выполненные не во взрывобезопасном исполнении.

3.5. Размещать на рабочем месте материалы, инструмент, технологическую оснастку и средства подмащивания следует так, чтобы не затруднять прохода и не стеснять рабочие движения в процессе выполнения работы.

3.6. Тару с материалами (лаки, нитрокраски), имеющими взрывопожароопасные пары, во время перерывов в работе следует закрывать соответствующими пробками или крышками и открывать для исключения искрообразования при помощи латунных молотка и зубила.

3.7. Для защиты рук малярам следует пользоваться резиновыми перчатками, рукавицами или смазывать руки специальными защитными и очистительными пастами.

3.8. При очистке поверхности, сглаживании и шлифовке (с помощью пемзы или наждачной бумаги), при нанесении шпатлевки и механизированной окраске следует пользоваться защитными очками закрытого типа и респиратором.

3.9. Не допускается выполнять работы с приставных лестниц, опирающихся на оконные переплеты, а также устраивать переходные мостики с одного передвижного столика на другой, соединяя их доской.

3.10. Не допускается выполнять работы с приставных лестниц, опирающихся на оконные переплеты, а также устраивать переходные мостики с одного передвижного столика на другой, соединяя их доской.

3.11. В помещениях, свежеевыкрашенных масляными красками или нитрокраской, запрещается находиться более 4 часов. Работы выполняются при открытых окнах, не допуская при этом сквозняков.

3.12. При нанесении раствора на потолочную или вертикальную поверхность следует пользоваться защитными очками.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При выполнении малярных работ на лесах в случае изменения погодных условий (снегопад, туман или гроза), ухудшающих видимость в пределах фронта работ, а также усилении ветра до скорости 15 м/с и более маляры обязаны прекратить работы и перейти в безопасное место.

4.2. При возникновении неполадок в работе механизированного инструмента работы следует приостановить, отключить инструмент от сети и доложить бригадиру или руководителю работ.

4.3. При возгорании лакокрасочных или других материалов необходимо работы приостановить и принять меры к тушению очага возгорания подручными средствами. В случае невозможности ликвидировать загорание собственными силами необходимо вызвать пожарную охрану в установленном порядке по телефону 101 или 112 и сообщить бригадиру или руководителю работ.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. По окончании работы маляры обязаны:

- а) отключить применяемый механизированный инструмент и оборудование от электросети;
- б) убрать инструмент в предназначенное для хранения место;
- в) очистить от материалов и промыть оборудование, привести в порядок рабочее место;
- г) сообщить бригадире или руководителю работ обо всех неполадках, возникших во время работы.

Разработал:

Степанов по ОТ Оболен | Гарашовская ФА

Согласовал:

Начальник отдела ОТ

об | Млагува